



Schadstoffgutachten (Gebäudecheck) Bläsihof, Winterberg



Informationen zum Objekt:

Das Bauernhaus an der Bläsihofstrasse 10 in Winterberg befindet sich in einem baufälligen Zustand und soll deshalb rückgebaut werden. Aus diesem Grund ist die bestehende Bausubstanz vorgängig auf das Vorhandensein von Gebäudeschadstoffen, im Speziellen Asbest zu überprüfen.

Unsere Projektaufgaben:

- Begehung vor Ort mit Probenahmen
- Auswertung der Laborproben
- Lokalisierung und Quantifizierung von Asbest

Bauherr:
Hauseigentümer

Objekt:
Bläsihof

Realisierung:
2012

Hunziker Betatech AG
Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 50
Fax 052 234 50 99
www.hunziker-betatech.ch

Weitere Standorte
CH: Aadorf, Olten, Zürich
D: Hilzingen, St. Blasien

HUNZIKER **BETATECH**

WASSER
BAU
UMWELT